


Änderungen durch Update Modul, Freigabe Modul oder Configurations Modul

Sollten mehrere Änderungen durchgeführt werden, dann in der Reihenfolge: 1. Update-Modul, 2. Freigabe-Modul, 3. Configurations-Modul

Saunasteuerung FCUxxxx



ACHTUNG! ESD Schutz beachten!

Aus ESD Schutz Gründen nicht an elektrisch leitende Teile fassen,
- Entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Als mindeste Schutzmaßnahme, zum Entladen an geerdetes Metall fassen.

Software Update über Update Modul (FCU-EXT-UPDATE-Modul) oder Freigabe eines Optionsprogrammes über Freigabe Modul (FCU-EXT-FREI-MODUL) oder Configuration über Configurations Modul (FCU-EXT-CONFIGURATION-MODUL)

Achtung: Ein- und Ausstecken des Chip-moduls nur im stromlosen Zustand !!!

1. Netzversorgung unterbrechen! Elektronikversorgung mit Hauptschalter unterbrechen oder FI-Schutzschalter in Stellung AUS. Vorsicht !!! Hauptschalter unterbricht nicht die Spannung an den Klemmen !!!

2. Untere Abdeckung vom Gehäuse entfernen, Chip-modul einstecken, Netz wieder einschalten und den Anweisungen im Display folgen (Taste drücken). Bei FCU6x00 startet das Update- bzw. Konfigurationsmodul automatisch. akustische Signale am Steuergerät: langer Ton (2s): Chip-Modul leer oder nicht für dieses Gerät 5 x kurzer Ton: Update erfolgreich beendet, weiter bei 4.

3. Nach der Aufforderung Netz ausschalten”
4. Netzversorgung unterbrechen, Chip-Modul entfernen und Abdeckung wieder zuschrauben!

Nach der Freigabe eines Optionsprogrammes über das Freigabe-Modul können sie die Funktion der Optionsprogramme der beiliegenden Liste der Optionsprogramme entnehmen. Die Anschlussklemmen für die neue Funktion finden Sie im beiliegenden Anschlussplan.

Achtung: Während Software-Update Netzversorgung nicht unterbrechen, sonst undefinierter Zustand des Programms. Relais können unkontrolliert schalten. Sollte die Versorgung doch unterbrochen worden sein, Steuerung auf keinen Fall in Betrieb nehmen!!! In diesem Fall muss die Platine eingeschickt werden, um das Programm wieder herzustellen.

Steuerplatine FCUxxxx / Änderungen über Up-Frei-Con-Modul

erstellt:	Geändert:	Datei:	Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich
Schmalz	Kanzinger	Up-Frei-Con-Modul.cdr	
12.2009	06.2019		